





(DE) (AT) (CH)

Hinweis:

- Durch Kühlung der Bohrer wird der Verschleiß minimiert und die Lebenszeit/Standzeit erhöht.
- Bitte verhindern Sie den Kontakt der Kühlflüssigkeit mit Stromführenden Bauteilen.
- Bohren Sie behutsam! Üben Sie nicht zu viel Kraft auf den Bohrer aus.
- Bohren Sie ohne "Schlag", damit Ihre Fliesen nicht zerspringen und die Bohrkronen nicht beschädigt wird.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern.
- Abkühlung der Bohrkronen:
- Füllen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie nun vorsichtig Wasser wie in Abb. D angezeigt in die Bohrhilfe hinein um die Bohrkronen abzukühlen.
- Bewegen Sie den Bohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende durchlaufen kann.

● Service

- (DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- (AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- (CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

(FR) (CH)

Veuillez noter que :

- Le refroidissement de la perceuse minimise l'usure et prolonge sa durée de vie.
- Évitez tout contact entre les composants sous tension et les liquides de refroidissement.
- Percez avec précaution ! N'exercez pas de force excessive pendant le perçage.
- Désactivez la fonction percussion de la perceuse pour éviter de fissurer le carrelage et d'endommager le foret.
- Retirez toujours la carotte de forage après le perçage.
- Refroidissement du foret :
- Remplissez un flacon compte-gouttes d'eau. Pour refroidir le foret, injectez délicatement de l'eau dans le guide de perçage, comme illustré à la figure D.
- Pendant le perçage, effectuez des mouvements de va-et-vient pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le guide de perçage une fois le perçage terminé.

● Service après-vente

- (FR) **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- (CH) **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

(IT) (CH)

Note

- Raffreddare il trapano riduce l'usura e prolunga la durata di servizio del prodotto.
- Evitare il contatto tra i componenti elettrici e il liquido refrigerante.
- Prestare attenzione durante la foratura. Non applicare una pressione eccessiva durante la foratura.
- Disattivare la funzione a percussione del trapano per evitare danni alle piastrelle alla punta.
- Rimuovere la punta al termine della foratura.
- Raffreddamento della punta:
- Riempire un flacone contagocce con acqua. Per raffreddare la punta, iniettare dell'acqua nel prodotto come illustrato in fig. D.
- Durante la foratura, muovere il trapano in avanti e all'indietro per drenare l'acqua dal prodotto al termine della foratura.

● Assistenza

- (IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it
- (CH) **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

