





(FR) (BE)

Veuillez noter que :

- Le refroidissement de la perceuse minimise l'usure et prolonge sa durée de vie.
- Évitez tout contact entre les composants sous tension et les liquides de refroidissement.
- Percez avec précaution ! N'exercez pas de force excessive pendant le perçage.
- Désactivez la fonction percussion de la perceuse pour éviter de fissurer le carrelage et d'endommager le foret.
- Retirez toujours la carotte de forage après le perçage.
- Refroidissement du foret :
- Remplissez un flacon compte-gouttes d'eau. Pour refroidir le foret, injectez délicatement de l'eau dans le guide de perçage, comme illustré à la figure D.
- Pendant le perçage, effectuez des mouvements de va-et-vient pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le guide de perçage une fois le perçage terminé.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

(NL) (BE)

Opmerking:

- Koeling van de boor vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het product.
- Voorkom contact tussen stroomvoerende onderdelen en koelmiddelen.
- Boor voorzichtig! Oefen geen overmatige kracht uit tijdens het boren.
- Schakel de klopfunctie van de boor uit om te voorkomen dat uw tegels barsten en de boor beschadigd raakt.
- Verwijder na het boren altijd de boorkern.
- Koeling van de boor:
- Vul een druppelflesje met water. Om de boor te koelen, spuit voorzichtig wat water in de boorhulp zoals weergegeven in afbeelding D.
- Beweeg tijdens het boren de boor heen en weer, zodat het water via de boorhulp kan weglopen zodra u klaar bent met boren.

● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

(DE) (AT) (CH)

Hinweis:

- Durch Kühlung der Bohrer wird der Verschleiß minimiert und die Lebenszeit/Standzeit erhöht.
- Bitte verhindern Sie den Kontakt der Kühlflüssigkeit mit Stromführenden Bauteilen.
- Bohren Sie behutsam! Üben Sie nicht zu viel Kraft auf den Bohrer aus.
- Bohren Sie ohne "Schlag", damit Ihre Fliesen nicht zerspringen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern.
- Abkühlung der Bohrkronen:
- Füllen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie nun vorsichtig Wasser wie in Abb. D angezeigt in die Bohrhilfe hinein um die Bohrkronen abzukühlen.
- Bewegen Sie den Bohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende durchlaufen kann.

● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



PDF ONLINE
parkside-diy.com

IAN 488317_2501
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13389
Version: 08/2025