



# 300026 CB6 manual size: A5

/// PARKSIDE



Front

- GB** Please note:
- Cooling the drill minimizes wear and prolongs the product's service life.
  - Prevent contact between current-carrying components and coolants.
  - Drill carefully! Do not exert excessive force while drilling.
  - Disable the drill's impact function to prevent your tiles from cracking and the drill bit from being damaged.
  - Always remove the drilling core after drilling.
  - Cooling the drill bit:
  - Fill a dropper bottle with water. To cool the drill bit, carefully inject some water into the drilling aid as depicted in Ill. D.
  - While drilling, move the drill back and forth to allow the water to drain through the drilling aid once you have finished drilling.
- DK** Bemærk:
- Ved afkøling af boret mindsker slitage og levetiden forlænges.
  - Undgå at det flydende kølemiddel kommer i kontakt med strømførende dele.
  - Bor forsigtigt! Tryk ikke for hårdt på boret.
  - Bor uden "slag" således at fliserne ikke sprænges og at borspidsen ikke tager skade.
  - Efter hver boring skal boremateriale fjernes.
  - Afkøling af borespids:
  - Fyld en dråbeflaske med vand. Tilfør forsigtigt vand til borelæren for at afkøle borspidsen, som vist på fig. D.
  - Under boringen bevæges boret frem og tilbage, således at vandet kan løbe ind til borestedet via borelæren.
- FR** Remarque :
- BE**
- Grâce au refroidissement des forets, l'usure est réduite à son minimum et la durée de vie/le temps opérationnel est augmenté(e).
  - Veuillez empêcher tout contact du liquide de refroidissement avec des éléments et pièces conducteurs.
  - Faites attention lorsque vous percez ! Ne forcez pas sur le foret !
  - Percez sans « à-coup », afin que vos carreaux ne se brisent pas et que la tête du foret ne soit pas endommagée.
  - Éliminez la carotte après chaque forage !
  - Refroidissement de la tête du foret :
  - Remplissez un compte-goutte avec de l'eau. Maintenant, ajoutez prudemment de l'eau comme indiqué sur l'illustration D à l'intérieur de l'accessoire d'aide au forage afin de refroidir la tête du foret.
  - Durant le forage, bougez le foret d'avant en arrière, afin que l'eau puisse s'écouler dans l'accessoire d'aide au forage jusqu'à la fin du travail.
- NL** Tip:
- BE**
- Door koeling van de boormachine wordt slijtage geminimaliseerd en de gebruiksduur/levensduur verlengd.
  - Zorg dat de koelvloeistof niet in contact komt met onderdelen die onder spanning staan.
  - Boor voorzichtig! Oefen niet teveel kracht uit op de boormachine.
  - Boor zonder "klop" zodat er geen barsten in uw tegels komen en de boorkroon niet beschadigd wordt.
  - Verwijder de boorkern na iedere keer dat u heeft geboord.
  - Koelen van de boorkroon:
  - Vul een druppelflesje met water. Druppel zoals getoond in afb. D, voorzichtig water in de boorhulp om de boorkroon te koelen.
  - Beweeg de boormachine tijdens het boren regelmatig naar voren en naar achteren om ervoor te zorgen dat het water via de boorhulp de boorkroon bereikt.
- DE** Hinweis:
- AT**
- CH**
- Durch Kühlung der Bohrer wird der Verschleiß minimiert und die Lebenszeit/Standzeit erhöht
  - Bitte verhindern Sie den Kontakt der Kühlflüssigkeit mit Stromführenden Bauteilen
  - Bohren Sie behutsam! Üben Sie nicht zu viel Kraft auf den Bohrer aus.
  - Bohren Sie ohne "Schlag", damit Ihre Fliesen nicht zerspringen und die Bohrkronen nicht beschädigt wird.
  - Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern.
  - Abkühlung der Bohrkronen:
  - Füllen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie nun vorsichtig Wasser wie in Abb. D angezeigt in die Bohrhilfe hinein um die Bohrkronen abzukühlen.
  - Bewegen Sie den Bohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende durchlaufen kann.

IAN 300026 - PDB 6 A1  
OWIM GmbH & Co. KG  
Stiftsbergstraße 1  
DE-74167 Neckarsulm  
GERMANY  
Model No. HG00714  
Version: 04/2018

6

Back