



#303119/18 Powerfix Multi-function Level and Angle Finder
Manual Size: A6 (105 x 148 mm)



(DE) (AT) (CH)

Bitte entfernen Sie die Messmarkierungen, wenn Sie Winkelmessungen vornehmen.

(GB) (IE) (NI) (CY) (MT)

Please remove the line marks when measuring angles.

(FR) (CH) (BE)

Veuillez retirer les repères lorsque vous mesurez des angles.

(IT) (CH) (MT)

Rimuovere i segnalinea durante la misurazione di angoli.

(ES)

Retire las marcas de línea al medir ángulos.

(PT)

Remova os marcadores de medição quando medir ângulos.

(NL) (BE)

Verwijder de meetmarkeringen wanneer u hoeken meet.

(GR) (CY)

Αφαιρέστε τους δείκτες μέτρησης κατά τη μέτρηση γωνιών.

(DK)

Fjern venligst målemarkeringerne, når der skal måles vinkler.

(FI)

Poista linjamerkit kulmien mittaamisen aikana.

(SE)

Ta bort linjemarkeringarna vid mätning av vinklar.

(PL)

Podczas pomiaru kątów proszę usunąć znaki linii.

(HU)

Szögek mérésekor vegye le a távjelölőket.

(SI)

Pred meritvijo kotov odstranite črtne oznake.

(CZ)

Odstraňte, prosím, měřicí značky, když provádíte měření úhlu.

(SK)

Pri meraní uhlov odstráňte meracie značky.

(HR)

Prilikom mjerenja kutova uklonite oznake linija.

(RO)

Vă rugăm să îndepărtați marcajele liniilor când măsurați unghiuri.

(BG)


Моля, при измерване на ъгли отстранете маркировките за измерване.

(LT)

Matuodami kampus nuimkite linijų žymėjimus.

(RS)

Molimo vas da uklonite oznake linija kada merite uglove.



IAN 303119

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

DE-74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG02942 / HG02942-BS

Version: 07/2018

POWERFIX
Profi+