





● Signification des symboles	
	Non autorisé pour le meulage humide
	Utiliser un masque anti-poussière
	Non autorisé pour le ponçage latéral
	Débrancher la fiche de secteur
	Seulement autorisé pour la découpe à l'eau
	Seulement pour dégrossir ! Pas pour tronçonner !
	Ne pas utiliser si endommagé
	Autorisé uniquement avec un plateau d'appui.
	Lire les consignes de sécurité
	Métal/acier inoxydable
	Porter une protection oculaire
	Bois
	Porter un casque de protection
	Roche
	Utiliser une protection auditive
	Utiliser des gants

Date de préemption : 10/2027  
Date de fabrication : 10/2024

O WIM  
O VD 10/2021

#### ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales. Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



DONNEZ  
RECYCLEZ  
ASSOCIATION  
MISEREN  
SÉCURITÉ

Référez sur [surfondemeubles.fr](#)

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'info-trio illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.

#### ● Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tel.: 0800904679

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

BE

Service après-vente Belgique

Tel.: 080071011

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

080023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



## Tekniske data

Flapskive	HG12373
Diameter:	Ø 125 mm
Boring:	Ø 22,23 mm
Maks. hastighed:	80 m/s (12250 min⁻¹)
Polerskive	HG12374
Diameter:	Ø 125 mm
Boring:	Ø 22,23 mm
Maks. hastighed:	50 m/s (7650 min⁻¹)
Slibskive med skraft og silbepapir	HG12375
Diameter:	Ø 125 mm uden udstansede huller
Maks. hastighed:	80 m/s (12200 min⁻¹)
Slibfiltfilt	HG12376
Diameter:	Ø 125 mm
Mål:	□ 2x korn 100 □ 2x korn 280 □ 2x korn 800
Maks. hastighed:	80 m/s (12200 min⁻¹)
Renseskive	HG12377
Diameter:	Ø 125 mm
Boring:	Ø 22,23 mm
Maks. hastighed:	50 m/s (7650 min⁻¹)
Skrubskive	HG12378
Diameter:	Ø 125 mm × Ø 22,33 mm × Ø 6 mm
Boring:	Ø 22,23 mm
Maks. hastighed:	80 m/s (12250 min⁻¹)

## Sikkerhedsanvisninger

- FOR PRODUKETET BRUGES FORSTE GANG, SKAL DU SÆTTE DIG IND I BRUGERVEJLEDNINGEN OG SIKKERHEDSVEJLEDNINGEN! HVIS DU OVERLADER PRODUKTET TIL TREDEJART, SKAL DU MEDLEVRE ALLE DOKUMENTER! GEM ALLE SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER FOR SENERE ANVENDELSE!
- Generelle sikkerhedsanvisninger for slibeskiver
  - Slibeskiver er brugsforsimone. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af slibeskiver.
  - Kontrollér slibeskiven for beskadigelser før brugtagning. Anvend ikke beskadigede værktøjer eller forkert samlede eller løste skiver.
  - Slibeskiver må ikke anvendes efter udlebsdatoen. Oplysninger om udlebsdato findes på værktøjet.
  - Vælg af slibeskiver til korrekt brug
  - Overhold alle sikkerhedsanvisningerne på sleskivene samt begrænsningerne for brug og sikkerhedsinstruktioner.
  - Opbevaring af sleskivene
  - Sleskivene skal håndteres og transporteres med forsigtighed.
  - Sleskivene skal opbevares, så de ikke udsættes for mekaniske skader eller miljøpåvirkninger (f.eks. fugt).
  - Føribrugtagning af sleskivene
  - Sleskivene skal kontrolleres visuelt inden hver brugtagning.
  - Anvend ikke en beskadiget sleskive.
  - Rustskive eller andre gen til kemisk eller mekanisk forandrings på materialer kan medføre et for tidligt svigt i sleskivene.
  - Læs betjelningsanvisningen for elektroværktøjet inden brugen.
  - Montering i montering
  - Montering af frotte-/sleskivene skal ske i henhold til producentens anvisninger.
  - Vær opmærksom på, at frotte-/sleskivene kun benyttes på apparater med passende værkstøjspagelse.
  - Førtag en kontrollereksperter efter hver montering. Den på frotte-/sleskiven anførte maksimale hastighed (omregningstal) må ikke overskrives.
  - Brug af frotte-/sleskive
  - Følg fabrikantens brugsvejledning for elværktøjet.

DK

DK

- Alt sikkerhedsudstyr skal være monteret på maskinen for brug.
- Anvend redegjort personlig beskyttelsesudstyr i forhold til maskinen og den brugen heraf, som f.eks.: Beskyttelsesstof øjne og øre, hovedtørst, andredretværtsmed, sikkerhedsstof, beskyttelseshandske og anden nødvendig sikkerhedsbeklædning.
- Anvend kun rotte-/sleskiven til opgaver, der passer til skære-/sleskivene.
- Føribrugtagning af sleskivene med håndholdte værktøjer, skal skæresekken monteres midt i skæresekken. Den håndholdte maskine må ikke løbes.
- Sluk for den håndholdte vinkelstøber, og serg for at den held stoppet inden den sættes på jorden ved arbejdssorten.
- Sikkerhedsanvisninger for anvendelsen
- Sleskiver er brugsforsimone. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af sleskiver.
- Kontrollér sleskiven for beskadigelser før brugtagning. Anvend ikke beskadigede værktøjer eller forkert samlede eller løste skiver.
- Sleskiver må ikke anvendes efter udlebsdatoen. Oplysninger om udlebsdato findes på værktøjet.
- Vælg af sleskiver til korrekt brug
- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne på sleskivene samt begrænsningerne for brug og sikkerhedsinstruktioner.
- Opbevaring af sleskivene
- Sleskivene skal håndteres og transporteres med forsigtighed.
- Sleskivene skal opbevares, så de ikke udsættes for mekaniske skader eller miljøpåvirkninger (f.eks. fugt).
- Føribrugtagning af sleskivene
- Sleskivene skal kontrolleres visuelt inden hver brugtagning.
- Anvend ikke en beskadiget sleskive.
- Rustskive eller andre gen til kemisk eller mekanisk forandrings på materialer kan medføre et for tidligt svigt i sleskivene.
- Læs betjelningsanvisningen for elektroværktøjet inden brugen.
- Montering i montering
- Montering af frotte-/sleskivene skal ske i henhold til producentens anvisninger.
- Vær opmærksom på, at frotte-/sleskivene kun benyttes på apparater med passende værkstøjspagelse.
- Førtag en kontrollereksperter efter hver montering. Den på frotte-/sleskiven anførte maksimale hastighed (omregningstal) må ikke overskrives.
- Brug af frotte-/sleskive
- Følg fabrikantens brugsvejledning for elværktøjet.

DK

- Alt sikkerhedsudstyr skal være monteret på maskinen for brug.
- Anvend redegjort personlig beskyttelsesudstyr i forhold til maskinen og den brugen heraf, som f.eks.: Beskyttelsesstof øjne og øre, hovedtørst, andredretværtsmed, sikkerhedsstof, beskyttelseshandske og anden nødvendig sikkerhedsbeklædning.
- Anvend kun rotte-/sleskiven til opgaver, der passer til skære-/sleskivene.
- Føribrugtagning af sleskivene med håndholdte værktøjer, skal skæresekken monteres midt i skæresekken. Den håndholdte maskine må ikke løbes.
- Sluk for den håndholdte vinkelstøber, og serg for at den held stoppet inden den sættes på jorden ved arbejdssorten.
- Sikkerhedsanvisninger for anvendelsen
- Sleskiver er brugsforsimone. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af sleskiver.
- Kontrollér sleskiven for beskadigelser før brugtagning. Anvend ikke beskadigede værktøjer eller forkert samlede eller løste skiver.
- Sleskiver må ikke anvendes efter udlebsdatoen. Oplysninger om udlebsdato findes på værktøjet.
- Vælg af sleskiver til korrekt brug
- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne på sleskivene samt begrænsningerne for brug og sikkerhedsinstruktioner.
- Opbevaring af sleskivene
- Sleskivene skal håndteres og transporteres med forsigtighed.
- Sleskivene skal opbevares, så de ikke udsættes for mekaniske skader eller miljøpåvirkninger (f.eks. fugt).
- Føribrugtagning af sleskivene
- Sleskivene skal kontrolleres visuelt inden hver brugtagning.
- Anvend ikke en beskadiget sleskive.
- Rustskive eller andre gen til kemisk eller mekanisk forandrings på materialer kan medføre et for tidligt svigt i sleskivene.
- Læs betjelningsanvisningen for elektroværktøjet inden brugen.
- Montering i montering
- Montering af frotte-/sleskivene skal ske i henhold til producentens anvisninger.
- Vær opmærksom på, at frotte-/sleskivene kun benyttes på apparater med passende værkstøjspagelse.
- Førtag en kontrollereksperter efter hver montering. Den på frotte-/sleskiven anførte maksimale hastighed (omregningstal) må ikke overskrives.
- Brug af frotte-/sleskive
- Følg fabrikantens brugsvejledning for elværktøjet.

DK

## Symbolforklaring

	Ikke godkendt til vældslibning
	Anvend støvmaskine
	Ikke godkendt til silbining med sidevene
	Frikobling
	Må kun anvendes til våldskæring
	Kun til skrubhøvde! Ikke til skæring!
	Anvend sikkerhedsanvisningerne
	Metal/rustfrit stål
	Anvend sikkerhedshjelm
	Sten
	Anvend sikkerhedshandske

DK

## Bortskaftesse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaftesse over de lokale genbrugssteder.

De får også mulighed til bortskaftesse af det udjente produkt hos deres lokale myndigheder eller brystre.



Produktet og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar.

De skal bortskaftesse separat. Følg de viste mærker med sorteringssystemer, så de bortskaftes på en bedre måde.

Trinman-logotegn gælder kun for Frankrig.

## Service

### (DK) Service Denmark

Tel.: 80253972

E-Mail: [owim@idt.dk](mailto:owim@idt.dk)

DK

DK

DK

DK

DK

## Montering

Istruksioner for montering

Afmontering af sleskiven

Montering af frotte-/sleskiven

Montering af skrubskiven

Montering af mola abrasiva

Montering af bildekoblingen

Montering af skruebilletten

Montering af skruebilletten