

Ⓜ **Üzemeltetési és biztonsági utasítások Gyémánt vágókorong készlet/Fazékkefe/Vágókorong készlet/Vágó-/nagyolókorong készlet**

FIGYELMEZTETÉS! A sérülésveszély csökkentése érdekében. A csiszolóeszköz első üzembe helyezése előtt körültekintően olvassa el az üzemeltetési és biztonsági utasításokat. Ezeket az üzemeltetési és biztonsági utasításokat más felhasználóknak is tovább kell adni.

ŐRIZZEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS ÚTMUTATÁST A JÖVŐBENI BETEKINTÉS CÉLJÁBÓL!

A csiszolószerszámokkal és tulajdonságaikkal kapcsolatos általános tudnivalók

- A csiszolószerszámok hajlamosak a törésre, éppen ezért a csiszolószerszámokkal a lehető legnagyobb gondossággal kell bánni.
- A sérült, nem megfelelően befogott vagy behelyezett csiszolószerszámok veszélyesek és súlyos sérüléseket okozhatnak.

A biztonságos és szakszerű használatot biztosító csiszolószerszámok kiválasztása

- Tartsa be a csiszolószerszám címkéjén megadott utasításokat, valamint a felhasználási korlátozásokat, a biztonsági utasításokat és az egyéb tudnivalókat is.

A csiszolószerszámok mozgatása és tárolása

- A csiszolószerszámokat óvatosan kell mozgatni és szállítani.

- A csiszolószerszámokat úgy kell tárolni, hogy ne érhessek őket fizikai sérülések vagy káros környezeti hatások. (pl.: nedvesség)

A csiszolószerszámok által a használat előtt teljesítendő feltételek

- Minden egyes üzembe helyezés előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csiszolószerszámokat.
- A sérült csiszolószerszámot tilos tovább használni!
- A csiszolószerszám nem szerelhető fel olyan gépre, amelynek fordulatszáma magasabb a csiszolószerszám keféjének megengedett legnagyobb fordulatszámánál.

Befogási útmutató

- A csiszolószerszámok befogását a csiszolószerszám- és gépgyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni.
- A befogást követően megfelelő ideig próbajáratást kell végezni, amelynek során tilos túllépni a csiszolószerszám jelzett legna-

gyobb munkasebességét (fordulatszámát)!

Csiszoló üzemmód (és/vagy a vágó üzemmód, amennyiben alkalmazható)

- Vegye figyelembe a gépgyártó felhasználói információit.
- Üzembe helyezés előtt szereljen fel minden védőberendezést a gépre.
- Ne dolgozzon védőberendezéses biztosítás nélkül.
- Használjon a gépnek és a felhasználás módjának megfelelő egyéni védőfelszerelést, pl. szem- és arcvédőt, hallásvédőt, légzésvédőt, biztonsági cipőt, védőkesztyűt és más védőruhát.
- Csak olyan csiszolási műveletet végezzen, amelyre a csiszolószerszám a jelzése alapján használható (vegye figyelembe a felhasználási korlátozásokat, a biztonsági utasításokat és az egyéb információkat).
- A padlóra vagy a munkapadra való lerakás előtt kapcsolja ki a kézi csiszológépet, és várja meg, amíg a készülék leáll.

A használatra vonatkozó biztonsági utasítások

Közös biztonsági utasítások csiszoláshoz és vágáshoz:

Ne használjon a gyártó által nem kimondottan ehhez az elektromos

szerszámhoz való, nem javasolt tartozékot. Attól, hogy fel tud helyezni valamilyen tartozékot az elektromos szerszámra, az még nem garancia a biztonságos használatra.

A szerszámfej megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos szerszám megadott maximális fordulatszámának. Ha a tartozék gyorsabban forog a megengedettnél, eltörhet és elröpülhet.

A csiszolókorongoknak, a pere-meknek és az egyéb tartozékoknak pontosan illeszkedniük kell az elektromos szerszám csiszolóorsójára.

Ne használjon sérült betétszerszámokat.

Minden használat előtt ellenőrizze a csiszolókorongokhoz hasonló cserélhető szerszámok lepattogzását és repedéseit.

Tartsa biztonságos munkatávolságot a többi személytől.

Mindenkinek egyéni védőeszközt kell viselnie, aki a munkaterületre lép. A munkadarab letört részei vagy a letört betétszerszámok elrepülhetnek, és sérüléseket okozhatnak a munkaterületen kívül is.

Soha ne tegye le a készüléket, amíg a betétszerszám teljesen meg nem állt.

A forgó betétszerszám érintkezésbe léphet azzal a felülettel, ahová letette, így elvesztheti az elektromos szerszám feletti kontrollt.

Szállítás közben ne kapcsolja be az elektromos szerszámot. A forgó betétszerszám befoghatja a véletlenül hozzáérő ruházatát, és a betétszerszám belefűrődhet a testébe.

Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében.

A szikrák meggyújthatják az ilyen anyagokat.

A használatra vonatkozó további biztonsági utasítások

Visszaütés és megfelelő biztonsági utasítások

A visszaütés a beakadt vagy megszorult forgó betétszerszám (pl. csiszolókorong) hirtelen reakciója.

A visszaütés az elektromos szerszám rossz vagy hibás használatának következménye. Ez megfelelő óvintézkedésekkel megakadályozható, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Tartsa erősen az elektromos szerszámot, és olyan helyzetben tartsa a testét, illetve a karjait, hogy fel tudja fogni a visszaütés erejét. Mindig használja a pótmarkolatot (ha van), hogy a lehető legnagyobb mértékben uralhassa a visszaütés erejét vagy a bekapcsolásnál jelentkező reakciónyomatékokat.

Soha ne tartsa a kezét a forgó betétszerszám közelében.

Tartsa távol a testét az elektromos szerszám visszaütési területétől.

Mindig különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles szegélyek stb. környezetében. Akadályozza meg, hogy a betétszerszám visszapattanjon a munkadarabtól vagy megszoruljon. A forgásban lévő szerszámfej hajlamos beakadni a sarokterületeken, az éles sarkoknál vagy visszapattanáskor.

Ez kontrollvesztést vagy visszaütést okoz.

Kiegészítő biztonsági utasítások gyémánt darabolókorongokhoz:

- Csak daraboláshoz! Nem alkalmas nagyoláshoz!
- Nem alkalmas fémhez! Sérülésveszély! Vágás és hűtés
- A gyémánt darabolókorongokat mindig oldal- és magassági ütés-től mentesen kell beszerelni.
- Ne mozgassa a korongot az anyagban ide-oda, hanem nyugodt mozdulattal húzza át az anyagon.
- A mag vagy a szegmens kitőredezettségének csökkentése érdekében csak derékszögben és egyenes vonalban dolgozzon.
- Ne fejtessen ki erős csiszoló nyomást; a gép tömege elegendő.
- Gyémánt darabolókorongok esetében ügyeljen a megfelelő hűtési idő betartására.
- A vágási teljesítmény, a vágásfajta és a megmunkálandó anyag függvényében ezek eltérhetnek,

éppen ezért számtalan tényezőtől függenek, és a felhasználónak megfelelő hűtési fázisokat kell biztosítania.

- Vigyázat! Munka közben a gyémánt darabolókorong nagyon felforrósodik; csak védőkesztyűvel fogja meg.

Kiegészítő biztonsági utasítások csiszoláshoz és vágáshoz

Csak az elektromos szerszámhoz engedélyezett csiszolótestet és az ahhoz előírt védőbúrát használja.

A védőbúrát biztonságosan kell helyezni az elektromos szerszámra, és a legbiztonságosabban kell beállítani, azaz úgy, hogy a csiszolótest lehető legkisebb része nézzen szabadon a kezelő felé.

A csiszolótesteket csak az ajánlott alkalmazásokhoz szabad használni. Például:

soha ne csiszoljon egy vágókorong oldalsó felületével!

Mindig a megfelelő méretű és formájú, az Ön által választott csiszolókoronghoz való, hibátlan szorítókarimát használja.

Kiegészítő biztonsági utasítások vágócsiszoláshoz

Kerülje a darabolókorongok megszorulását vagy túl erős rányomását.

Ne végezzen túlzottan mély vágásokat!

Kerülje el a forgó darabolókorong előtti és mögötti területet.

Amennyiben a darabolókorong beakad, vagy Ön megszakítja a munkavégzést, kapcsolja ki a berendezést, és tartsa nyugodtan, míg a korong teljesen meg nem áll. Soha ne kísérelje meg a még mozgó darabolókorongot kivenni a vágásból, mert az visszaüthet.

Ne kapcsolja be újra az elektromos szerszámot, mikor az még a munkadarabban van. A vágás folytatása előtt a darabolókorongnak először el kell érnie a maximális fordulatszámot.

Támassza alá a lapokat vagy a nagyobb munkadarabokat, hogy lecsökkentse az elakadt darabolókorong okozta visszaütés veszélyét.

Legyen különösen óvatos a falakban vagy a be nem látható területeken végzett „merülő vágásoknál”.

Tisztítás és ápolás

Semmi esetre se használjon maró hatású vagy súroló tisztítószert. Ellenkező esetben a termék felülete károsodhat. A termék mindig tiszta, száraz, olajtól és kenőzsírtól mentes legyen. A tisztításhoz enyhén benedvesített, szőszmentes ruhát használjon.

Szerviz
Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
NÉMETORSZÁG
E-mail: meister-service@conmetallmeister.de

Ártalmatlanítás

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelynek ártalmatlanítását a helyi hulladékszolgáltatónál tudja elvégeztetni.

Az elhasználadott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon a helyi önkormányzatnál.

A jelzések és a mellékelt tudnivalók tartalma és jelentése

- Nem használható szabadkézi és kézi vezetésű csiszoláshoz
- Csak nagyoláshoz / Csak csiszoláshoz
- Nem alkalmas nagyoláshoz
- Csak daraboláshoz
- Nem alkalmas daraboláshoz

Ma Conmetall Meister GmbH · 42349 Wuppertal bejegyzett védjegye

Őrizze meg a biztonsági utasításokat.

A korongkarimán lévő jelöléssel kapcsolatos tudnivalók:

A formátum: HH/EEEE

PD 11/21 = gyártás dátuma

A lejárat dátuma csak a daraboló-/nagyoló- és lamellás csiszolókorongokra érvényes

Csak támasztótányérral használható

Csak nedves vágáshoz használható

Vegye figyelembe a biztonsági ajánlásokat

Használjon védőszemüveget

Viseljen védősisakot

Használjon hallásvédőt

Használjon védőkesztyűt

Viseljen porvédő maszkot

Húzza ki a hálózati csatlakozót

IAN 373556_2104

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal · DEUTSCHLAND
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Az információ idopontja · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií: 06/2021

Nr. WU5455611-8

④ **Obratovalni in varnostni napotki za Komplet rezalnih plošč z diamantom/Ščetka za lonce/Komplet rezalnih plošč/Komplet rezalnih plošč in plošč za struženje**

OPOZORILO! Za zmanjšanje tveganja poškodb. Prosimo vas, da pred prvim zagonom brusilnega sredstva natančno preberete obratovalne in varnostne napotke. Prav tako morate te obratovalne in varnostne napotke posredovati drugim uporabnikom.

VSE VARNOSTNE NAPOTKE IN NAVODILA HRANITE ZA PRIHOD-NJO UPORABO!

Splošne informacije o brusilnem orodju in njihovih lastnostih

- Brusilna orodja so občutljiva na zlome, zato je potrebna skrajna pazljivost pri ravnanju z brusilnimi orodji.
- Uporaba poškodovanih, napačno vpetih ali nameščenih brusilnih orodij je nevarna in lahko povzroči hude poškodbe.

Izbor brusilnega orodja za varno in pravilno uporabo

- Upoštevati morate podatke na etiketi ali na brusilnem orodju, kot tudi omejitve pri uporabi, varnostne napotke ali druge napotke.

Ravnanje z brusilnim orodjem in skladiščenje brusilnega orodja

- Z brusilnimi orodji morate ravnati in jih transportirati zelo pazljivo.
- Brusilna orodja morate skladiščiti

Brušenje (in/ali rezalno brušenje, če je možno)

- Upoštevajte podatke za uporabnike, ki jih je podal proizvajalec stroja.
- Pred zagonom je treba na stroj pritrditi vse varovalne naprave.
- Brez nameščenih varovalnih naprav delo ni dovoljeno.
- Uporabljati je treba osebno zaščitno opremo, ki ustreza stroju in načinu njegove uporabe, kot so npr. zaščita za oči in obraz, glušniki, dihalna zaščita, varnostni čevlji, zaščitne rokavice in ostala zaščitna oblačila.
- Izvajati je dovoljeno le tista brusilna dela, za katera je glede na oznako namenjeno brusilno orodje (upoštevanje omejitev uporabe, varnostnih napotkov ali drugih podatkov).
- Preden ročni brusilnik položite na tla ali delovno mizo, ga je treba izklopiti in počakati, da se naprava zaustavi.

Varnostni napotki za vse vrste uporabe

Skupni varnostni napotki za brušenje in rezalno brušenje:

Ne uporabljajte opreme, ki ni bila predvidena posebej za to električno orodje in priporočena s strani proizvajalca. Samo zato, ker je mogoče opremo pritrditi na vaše električno orodje, to še ne zagotavlja varne uporabe.

Dovoljeno število vrtljajev obdelovalnega orodja mora biti vsaj tako visoko, kot je najvišje število vrtljajev, navedeno na električnem orodju. Oprema, ki se vrti hitreje, kot je dovoljeno, se lahko zlomi in odleti v zrak.

Brusilne plošče, prirobnice ali druga oprema se morajo točno pritrditi na brusilno vreteno vašega električnega orodja.

Ne uporabljajte poškodovanega obdelovalnega orodja.

Povratni udarec je posledica nepravilne ali napačne uporabe električnega orodja. Lahko ga preprečite z ustreznimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.

Električno orodje dobro držite in postavite vaše roke in telo v položaj, v katerem lahko nadzorujete sile povratnega udarca. Vedno uporabljajte dodatni ročaj, če je ta na voljo, da imate največji možni nadzor nad silami povratnega udarca ali reakcijskimi momenti pri zagonu.

Roke nikoli ne držati v bližini vrtečega se obdelovalnega orodja. S telesom se izogibajte območja, v katerem se bo premikalo električno orodje v primeru povratnega udarca.

Posebej previdno delajte v območju kotov, ostrih robov itd. Preprečite, da bi obdelovalno orodje odskočilo in se zataknilo v obdelovanec.

Vrteče se obdelovalno orodje je pri kotih, ostrih robovih ali, ko se

oblačila in se zarine v vaše telo. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov. Iskre lahko zanetijo ta material.

Nadaljnji varnostni napotki za vse vrste uporabe

Povratni udarec in ustrezna varnostna opozorila

- Le za rezanje! Ni za grobo struženje!
- Ni primerno za kovino! Nevarnost poškodbe! Rezanje in hlajenje
- Diamantne rezalne plošče vedno montirajte brez stranske in višinske zračnosti
- Ne premikajte se po materialu sem in tja, ampak počasi v eno smer
- Za preprečevanje nevarnosti razpok v jedru ali zlomov členov delajte le pod desnim kotom in v ravni osi
- Ne izvajajte močnega pritiska, zadostuje že teža stroja
- Pri diamantnih rezalnih ploščah morate upoštevati ustrezne čase ohlajanja
- Glede na zmogljivost rezanja, način rezanja in obdelovani material se lahko ti časi razlikujejo, zato mora uporabnik ob upoštevanju številnih dejavnikov predvideti zadostne faze ohlajevanja.
- Previdno! Diamantna rezalna plošča se med delom močno segreje; dotikajte se je samo z zaščitnimi rokavicami.

odbije, nagnjeno k temu, da se zatakne. To povzroči izgubo nadzora ali povratni udarec.

Dodatni varnostni napotki za diamantne rezalne plošče:

- Le za rezanje! Ni za grobo struženje!
- Ni primerno za kovino! Nevarnost poškodbe! Rezanje in hlajenje
- Diamantne rezalne plošče vedno montirajte brez stranske in višinske zračnosti
- Ne premikajte se po materialu sem in tja, ampak počasi v eno smer
- Za preprečevanje nevarnosti razpok v jedru ali zlomov členov delajte le pod desnim kotom in v ravni osi
- Ne izvajajte močnega pritiska, zadostuje že teža stroja
- Pri diamantnih rezalnih ploščah morate upoštevati ustrezne čase ohlajanja
- Glede na zmogljivost rezanja, način rezanja in obdelovani material se lahko ti časi razlikujejo, zato mora uporabnik ob upoštevanju številnih dejavnikov predvideti zadostne faze ohlajevanja.
- Previdno! Diamantna rezalna plošča se med delom močno segreje; dotikajte se je samo z zaščitnimi rokavicami.

Dodatni varnostni napotki za brušenje in rezalno brušenje

Uporabljajte brusilno orodje, ki je dovoljeno izključno za vaše električno orodje, ter zaščitni pokrov za to brusilno orodje.

Zaščitni pokrov mora biti varno nameščen na električno orodje in nastavljen tako, da dosežete najvišjo mero varnosti, t. . najmanjši del brusilnega orodja kaže proti upravljavcu.

Brusilno orodje lahko uporabljate samo za priporočene možnosti uporabe. Na primer:

Nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče.

Vedno uporabljajte nepoškodovano vpenjalno prirobnico ustrezne velikosti in oblike za vašo izbrano brusilno ploščo.

Dodatni varnostni napotki za rezalno brušenje

Preprečite blokiranje rezalne plošče ali premočno pritiskanje nanjo.

Ne izvajajte prekomerno globokih rezov.

Izogibajte se območja pred in za vrtečo se rezalno ploščo.

Če se rezalna plošča zatakne ali če prekinete z delom, napravo izklopite in jo držite pri miru, dokler se plošča ne ustavi. Nikoli ne poskušajte vrteče se rezalne plošče potegniti iz reza; to lahko povzroči povratni udarec.

Električnega orodja ne smete ponovno vklopiti, dokler se nahaja v obdelovancu. Počakajte, da rezalna plošča doseže svoje največje število vrtljajev, preden previdno nadaljujete z rezom.

Podprite plošče ali večje obdelovance, da se izognete tveganju povratnega udarca zaradi zatakne rezalne plošče.

Bodite še posebej pozorni pri potopnih rezih v stene ali druga vidna območja.

Čiščenje in nega

Nikakor ne uporabljajte jedkih ali grobih čistil. Sicer se lahko površina izdelka poškoduje. Izdelek mora biti neprestano čist, suh in brez olja ali masti. Za čiščenje in nego uporabljajte rahlo navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.

Servis

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
NEMČIJA
E-pošta: meister-service@conmetallmeister.de

Odlaganje med odpadke

Embalaza je iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati na ustreznih zbirališčih.

Možnosti za odlaganje izrabljenih izdelkov vam bodo posredovali pri ustreznem občinskem organu.

Vsebina in pomen oznak in dodanih podatkov

- Ne smete uporabljati za prostoročno in ročno vodeno brušenje
- Le za grobo struženje/le za brušenje
- Ni za grobo struženje
- Le za rezanje
- Ni primerno za rezanje
- Ne uporabljati za obdelavo kovine
- Ni dovoljeno za mokro brušenje
- Ni dovoljeno za stransko brušenje
- Ne uporabljati, če je poškodovano
- Dopustno le skupaj z oporno ploščo
- Dopustno le za mokri rez
- Upoštevati varnostna priporočila

- Nositi zaščito za oči
- Nosite zaščitno čelado
- Nositi zaščito za sluh
- Nositi rokavice
- Uporabljati protiprašno masko
- Izvlечи električni vtič

 je registrirana blagovna znamka podjetja Conmetall Meister GmbH · 42349 Wuppertal

Dobro shranite te varnostne napotke.

Napotek o oznaki na kolutni prirobnici:

Format se glasi: MM/LLLL
PD 11/21 = datum proizvodnje
EXP 02/24 = rok uporabe
EXP velja samo za rezalne/stružne in pahljačaste brusne plošče

IAN 373556_2104

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal · DEUTSCHLAND
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Az információ idopontja · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií: 06/2021

Nr. WU5455611-8

Ⓢ **Prevádzkové a bezpečnostné pokyny pre Súprava diamantových rozbrusovacích kotúčov/Kefa/Súprava rezných kotúčov/Súprava rezných/hrubovacích kotúčov**

VAROVANIE! Za účelom zníženia rizika poranenia. Pred prvým uvedením brúsnych prostriedkov do prevádzky si pozorne prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Iným používateľom sa tieto prevádzkové a bezpečnostné pokyny musia taktiež odovzdať.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE USCHOVAJTE PRE PRÍPAD NESKORŠIEHO POUŽITIA!

Všeobecné informácie o brúsnych nástrojoch a ich vlastnostiach

- Brúsne nástroje sa môžu ľahko zlomiť, preto je potrebná maximálna opatrnosť pri manipulácii s nimi.
- Používanie poškodených, nesprávne upnutých alebo nesprávne nasadených brúsnych nástrojov je nebezpečné a môže viesť k závažným poraneniam.

Výber brúsnych nástrojov pre bezpečné a správne použitie

- Je potrebné dodržiavať údaje uvedené na štítku alebo na brúsnom nástroji, ako aj obmedzenia pri používaní, bezpečnostné pokyny alebo ďalšie upozornenia.

Manipulácia a skladovanie brúsnych nástrojov

- Pri zaobchádzaní s brúsnyimi nástrojmi a preprave brúsnych nástrojov je potrebná opatrnosť.

- Brúsne nástroje sa musia skladovať tak, aby neboli vystavené mechanickým poškodeniam alebo škodlivým vplyvom prostredia. (napr.: vlhkosť)

Podmienky, ktoré musia byť splnené pred použitím brúsnych nástrojov

- Brúsne nástroje sa pred každým uvedením do prevádzky musia podrobiť vizuálnej kontrole.
- Poškodené brúsne nástroje sa nesmú ďalej používať.
- Brúsne nástroje sa nesmú montovať na stroje, ktorých otáčky presahujú maximálne povolené otáčky kefy alebo brúsneho nástroja.

Návody na upínanie

- Upínanie brúsnych nástrojov musí prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu brúsneho nástroja a stroja.
- Po každom upnutí sa na primeraný čas musí vykonať skúšobný chod, pričom sa nesmie prekročiť vyznačená maximálna pracovná rýchlosť (otáčky) brúsneho nástroja.

Brúsna prevádzka (a/ alebo prevádzka rozbrusovania, ak je vhodná)

- Riadte sa informáciami pre používateľa od výrobcu stroja.
- Pred uvedením do prevádzky namontujte na stroj všetky ochranné zariadenia.
- Žiadne práce nevykonávajte bez zaistenia bezpečnostnými zariadeniami.
- Používajte osobné ochranné prostriedky v závislosti od typu stroja a druhu použitia, napr. ochranu očí a tváre, ochranu sluchu, ochranu dýchacích orgánov, bezpečnostnú obuv, ochranné rukavice a iný ochranný odev.
- Vykonávajte len také brúsne operácie, na ktoré je brúsny nástroj vhodný v súlade s označením (riadte sa obmedzeniami pri používaní, bezpečnostnými pokynmi alebo inými údajmi).
- Ručnú brúsku pred uložením na podlahu alebo na pracovný stôl vypnite a počkajte, kým sa prístroj nezastaví.

Bezpečnostné pokyny pre všetky použitia

Nepoužívajte poškodené vložné nástroje.

Pred každým použitím skontrolujte prípadné ulomenia a praskliny vložných nástrojov, ako napr. brúsne kotúče.

U iných osôb dbajte na bezpečnú vzdialenosť od vašej pracovnej oblasti.

Každý, kto vstúpi do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné prostriedky. Úlomky obrábaného predmetu alebo zlomených vložných nástrojov môžu odletieť a zapríčiniť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.

Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, kým sa vložný nástroj úplne nezastaví.

Otáčajúci sa vložný nástroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, v dôsledku čoho môžu

žete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

Elektrický náradie nenechávajte bežať, keď ho prenášate. Váš odev sa pri náhodnom kontakte môže zachytiť do otáčajúceho sa vložného nástroja a vložný nástroj sa môže zavítať do vášho tela.

Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

Iskry môžu tieto materiály zapáliť.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky použitia Spätný náraz a príslušné bezpečnostné pokyny

Spätný náraz je náhla reakcia v dôsledku vzpričeného alebo zasieknutého otáčajúceho sa vložného nástroja (brúsny kotúč).

Spätný náraz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Dá sa mu zabrániť prijatím vhodných preventívnych opatrení, ktoré sú opísané nižšie.

Elektrické náradie držte pevne, telo a horné končatiny uveďte do polohy, v ktorej dokážete zachytiť sily spätného nárazu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je k dispozícii, aby ste mali pri zvyšovaní otáčok čo najlepšiu kontrolu nad silami spätného nárazu alebo reakčnými momentmi.

Nikdy nedávajte vaše ruky do blízkosti otáčajúcich sa vložných nástrojov.

Telo nevystavujte oblasti, do ktorej sa elektrické náradie presúva pri spätnom náraze.

Pracujte mimoriadne opatrne v oblasti rohov, ostrých hrán atď. Zabráňte tomu, aby sa vložné nástroje odrazili od obrábaného predmetu a zasekli sa. Rotujúci vložný nástroj pri rohoch, ostrých hranách alebo keď sa odrazí, má sklon k vzpričeniu.

- Pri použití diamantových rezných kotúčov dbajte na to, aby ste dodržali primeranú dobu chladenia.
- V závislosti od výkonu rezania, typu rezania a spracovaného materiálu sa tieto môžu líšiť, preto v dôsledku rozmanitých faktorov musí používateľ zabezpečiť dostatočné prestávky na chladenie.
- Opatrne! Diamantový rezný kotúč sa pri práci výrazne zahrieva; dotýkajte sa ho len ochrannými rukavicami.

Dodatočné bezpečnostné pokyny pre brúsenie a rozbrusovanie

Používajte výlučne brúsne nástroje schválené pre vaše elektrické náradie a ochranný kryt určený pre tieto brúsne nástroje.

Ochranný kryt musí byť bezpečne pripevnený k elektrickému náradiu a nastavený tak, aby sa dosiahla maximálna miera bezpečnosti, t.j. najmenšia možná časť brúsneho nástroja smeruje otvorená k obsluhu.

Brúsne nástroje sa môžu používať len na odporúčané možnosti použitia. Napríklad:

Nikdy nebrúste bočnou plochou rezného brúsneho kotúča.

Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami zvolený brúsny kotúč.

Bezpečnostné pokyny k rozbrusovaniu

Vyhýbajte sa zablokovaniu rezného kotúča alebo nadmernej prietlačnej sile.

Nevykonávajte príliš hlboké rezy.

Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezným kotúčom.

Ak sa rezný kotúč zasekne, alebo ak prerušíte prácu, vypnite prístroj a pokojne ho držte, kým sa kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť stále bežiaci rezný kotúč z rezu, inak môže dôjsť k spätnému nárazu.

Elektrický náradie opätovne nezapínajte, kým sa nachádza v obrábanom predmete. Nechajte dosiahnuť plné otáčky rezného kotúča, skôr než budete opatrne pokračovať v rezaní.

Dosky alebo veľké obrábané predmety podprite, aby ste znížili riziko spätného nárazu v dôsledku zaseknutia rezného kotúča.

Buďte mimoriadne opatrní pri „ponorných rezoch“ do jestvujúcich múrov alebo iných priestorov bez možnosti nahliadnutia.

Čistenie a starostlivosť

V žiadnom prípade nepoužívajte leptavé alebo abrazívne čistiace prostriedky. V opačnom prípade by sa mohol poškodiť povrch výrobku. Výrobok musí byť vždy čistý, suchý a očistený od oleja alebo maza-

cích tukov. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handru, ktorá nepúšťa vlákna.

Servis

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
NEMECKO
E-mail: meister-service@conmetallmeister.de


Likvidácia


Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré sa dajú likvidovať na miestnych recyklačných miestach.

Možnosti likvidácie vyslúžilého výrobku vám povedia na vašom miestnom úrade alebo na správe mesta.


Obsah a význam označenia a priložených informácií

 Nepripustné pre brúsenie voľnou rukou a ručne vedené brúsenie

 Len na obrábanie na hrubo/ len na brúsenie

 Nevhodné na obrábanie na hrubo

  Len na rezanie

  Nevhodné na rezanie

 Nepoužívajte na obrábanie kovov


 Nepripustné na brúsenie za mokra


 Nepripustné na bočné brúsenie

 Nepoužívajte v prípade poškodenia

 Prípustné len v spojení s oporným tanierom

 Prípustné len pre rezanie za mokra

 Riadte sa bezpečnostnými odporúčaniami

 Používajte ochranu očí

 Noste ochrannú prilbu

 Používajte ochranu sluchu

 Používajte rukavice

 Nasadte si protiprachovú masku

 Vytiahnite sieťovú zástrčku

M je registrovaná ochranná známka spoločnosti Conmetall Meister GmbH · 42349 Wuppertal

Tieto bezpečnostné pokyny si dôkladne uschovajte.

Upozornenie na označenie na príruby kotúča:

Formát: MM/RRRR

PD 11/21 = dátum výroby

EXP 02/24 = dátum expirácie

EXP platí len pre rezné/hrubovacie a vejárovité brúsne kotúče

IAN 373556_2104

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal · DEUTSCHLAND
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Az információ idopontja · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií: 06/2021

Nr. WU5455611-8