



 For your own safety, always wear your personal protective equipment (goggles, filter mask and ear muffs) when working with the product.

Max. speed must not be exceeded. Check for firm fit and damage before use. Damaged parts may not be used. Rust discoloration or other signs of chemical or mechanical change may cause premature failure of the parts.

Protect equipment from deformation, high humidity, heat, acids, vapours from acids, water and other liquids during storage.

 Dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary.

The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.

IAN 321211_1901

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 · DE · 44867 BOCHUM · GERMANY · www.kompernass.com

Last Information Update · Tilstand af information

Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen:

05 / 2019 · Ident.No.: PZMG6A1-022019-2

   Af hensyn til din egen sikkerhed skal du altid bære personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller, støvmaske og høreværn), når du arbejder med produktet.

Det maks. omdrejningstal må ikke overskrides. Kontrollér, at alle dele sidder fast og ikke er beskadigede før brug. Beskadigede dele må ikke anvendes. Misfarvninger på grund af rust eller andre tegn på kemiske eller mekaniske ændringer kan medføre, at delene hurtigt mister deres funktion. Skal beskyttes mod deformation, høj luftfugtighed, varme, syre, dampe fra syre, vand og andre væsker ved opbevaring.

 Bortskaf produktet og emballagen miljøvenligt. Vend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaftelse.

 Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

   Pour votre sécurité personnelle, portez toujours votre équipement de protection individuel (lunettes de protection, masque respiratoire et protection auditive) lorsque vous travaillez avec le produit.

Ne pas dépasser la vitesse de rotation maximale ! Vérifier la bonne fixation et l'absence de détériorations avant l'utilisation. Les pièces endommagées ne doivent pas être utilisées. Risques de défaillance prématurée des pièces en cas de traces de rouille ou d'autres signes d'altération par action mécanique ou chimique sur les pièces.

Protéger contre la déformation, une humidité de l'air élevée, la chaleur, les acides, les vapeurs d'acides, l'eau et autres liquides en cas de stockage.

 Éliminez le produit et l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. En cas de doute, veuillez contacter votre service de recyclage. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire.

 Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : Plastiques, 20-22 : Papier et carton, 80-98 : Matériaux composites.

   Draag voor uw eigen veiligheid altijd uw persoonlijke beschermingsuitrusting (veiligheidsbril, adembeschermingsmasker en gehoorbescherming) wanneer u met het product werkt. Maximaal toerental mag niet worden overschreden. Vóór gebruik controleren op stevig vastzitten en beschadigingen. Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt. Rost of andere tekenen van chemische of mechanische veranderingen kunnen ervoor zorgen dat de onderdelen vroegtijdig defect raken. Bij opbergen beschermen tegen vervorming, hoge luchtvochtigheid, hitte, zuren, dampen van zuren, water en andere vloeïstoffen.

 Voer het product af conform de milieuvoorschriften. Neem bij twijfel contact op met uw afvalverwerkingsinstantie. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:

 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

   Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer Ihre persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Atemschutzmaske und Gehörschutz), wenn Sie mit dem Produkt arbeiten. Max. Drehzahl darf nicht überschritten werden. Vor Verwendung auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden. Rostverfärbungen oder andere Anzeichen von chemischer oder mechanischer Veränderung können vorzeitiges Versagen der Teile verursachen. Bei Lagerung vor Deformation, hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze, Säuren, Dämpfen von Säuren, Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen.

 Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung umweltgerecht. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

 Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.