



ÉTABLI MULTIFONCTION

FR


ÉTABLI MULTIFONCTION

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

DE AT CH

WERK- UND SPANNTISCH

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



FR



Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page 5
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite 8

Il vous faut · Sie benötigen:




A


Arrière gauche

Avant


Arrière droit




B




C




D




E




F










G









H






Légende des pictogrammes utilisés

	Lire les instructions de montage !		Charge maximale supportée 150 kg
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Sécurité contrôlée TÜV Süd
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !		Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Établi multifonction

● Introduction

 Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

La table de travail et de serrage permet de serrer des pièces à usiner et des objets à travailler, par ex. pour les scier, poncer, polir, peindre, nettoyer et pour assembler des surfaces adhésives. Cette table est conçue pour les travaux de bricolage dans un cadre domestique. Toute autre utilisation est non conforme, tout comme le non respect de ce mode d'emploi. La table de travail et de serrage ne convient pas à une utilisation commerciale.

● Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H P) : env. 605 x 790 x 630 mm (déplié),
605 x 945 x 155 mm (replié)
Poids net : 6,3 kg
Charge : max. 150 kg en cas de répartition uniforme de la charge

● Contenu de la livraison et description des pièces (voir fig. A)

Vérifiez que le contenu de la livraison est complet, et dans un état irréprochable. En cas de pièces manquantes ou de dommages : n'assemblez pas la table de travail et de serrage, et ne l'utilisez pas. Si vous remarquez des dommages ou des pièces manquantes, veuillez vous adresser au distributeur chez qui vous avez acheté ce produit.

- 1 4 pieds en plastique pour les jambes
- 2 4 mâchoires de serrage
- 3 1 jambe (arrière gauche)
- 4 2 jambes (avant droite et avant gauche)
- 5 1 jambe (arrière droite)
- 6 4 équerres de montage pour les carters de broche
- 7 2 carters de broche avec manivelle
- 8 2 traverses pour les jambes
- 9 1 plaque de serrage (arrière)
- 10 1 plaque de serrage (avant)
- 11 16 vis universelles 5 x 15
- 12 8 vis à tête fendue / vis à tête cruciforme (PH 3) M 6 x 32 avec chacune 2 rondelles et 1 écrou (autobloquant)


- 13 6 vis hexagonales M 8 x 40 avec chacune 2 rondelles et 1 écrou (autobloquant)
- 14 1 clé à fourche de largeur nominale 10/13 mm



Consignes de sécurité

Après livraison et avant la première utilisation du produit, vérifiez le produit afin de constater l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. N'utilisez jamais le produit s'il est endommagé. Autrement, il existe un risque de blessures. N'utilisez pas de produit défectueux.



Veuillez respecter les remarques de sécurité suivantes afin d'éviter toute blessure et dommage matériel :

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS!** Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance les matériaux d'emballage. Risque d'asphyxie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Le produit n'est pas un jouet.
- Toujours tenir les enfants à l'écart du produit. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Conservez le produit dans un endroit sec et fermé à l'abri des enfants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les raccords vissés sont correctement en place.
- Vérifiez que toutes les parties mobiles fonctionnent facilement.
- N'utilisez pas la table de travail et de serrage comme siège, ni comme marche-pied, tabouret ou échelle.
- N'utilisez pas la table de travail et de serrage pour monter une structure.
- Ne dépassez pas la capacité de charge admissible de max. 150 kg lors d'une charge uniforme.
- Dans la mesure du possible, placez les objets posés et serrés au centre du plateau de travail.
- Faites également reposer de longues pièces à usiner sur les extrémités dépassantes.
- Placez uniquement la table de travail et de serrage sur une surface fixe et plane, afin que l'ensemble des quatre jambes soient en contact avec le sol. Égalisez de légères irrégularités avec des cales.
- Pour travailler en toute sécurité, fixez les pièces à usiner en utilisant le dispositif de serrage.
- Exercez uniquement à la verticale une pression sur la surface de travail ou sur la pièce à usiner. La table de travail et de serrage bascule en cas de pression oblique ou latéral.
- Ne marchez pas sur les entretoises pour stabiliser la table de travail et de serrage.
- Ne pas laisser la table de travail et de serrage à la portée des enfants. Laissez les enfants uniquement utiliser la table de travail et de serrage lorsqu'ils sont surveillés.
- Conservez la table de travail et de serrage dans un lieu sec.
- N'exposez pas à la pluie la table de travail et de serrage.
- **Attention aux risques résiduels**
Il existe des risques résiduels inévitables, même en cas d'utilisation conforme. Ces risques résiduels sont :
 - Pincement de parties du corps dans les parties mobiles.
 - Endommagement de la pièce à usiner à cause d'un serrage trop fort.

● Montage

Remarque : la table de travail et de serrage est assemblée debout sur la tête, avant d'être posée sur ses jambes.

Sur les deux carters de broche :

- Dévissez l'écrou et montez alors l'équerre de montage . Pour ce faire, utilisez une douille de 13 mm. Serrez à fond l'écrou, de manière à pouvoir décaler encore légèrement l'équerre de montage  (voir fig. B).

Sur les deux carters de broche [7] :

- Desserrez les deux vis et montez ensuite l'autre équerre de montage [6] (voir fig. C). Serrez ensuite les vis à fond.
- Placez les deux plaques de serrage [9], [10] avec le dessous orienté vers le haut. Les côtés présentant les encoches doivent être placés face à face (voir fig. D).
- À l'aide des vis [11], montez les deux carters de broche [7] à gauche et à droite sur les plaques de serrage [9], [10] (voir fig. E et F).
- Montez les jambes [3], [4], [5] avec les rondelles, écrous et vis [13]. Les extrémités coudées des jambes [3], [4], [5] doivent être orientées vers l'extérieur. Serrez les vis et les écrous [13] de manière à ce que les jambes [3], [4], [5] puissent encore pivoter (voir fig. G à J).
- Dépliez les jambes [3], [4], [5] et mettez les entretoises en position (voir fig. K).
- Vissez les entretoises sur les jambes avant [4]. Pour ce faire, utilisez les rondelles, les écrous et les vis [13]. Serrez les vis de manière à ce que les raccords vissés restent encore souples (voir fig. L et M).
- Montez les traverses [8] avec les rondelles, écrous et vis [12]. Serrez ensuite les vis [12] à fond (voir fig. N).
- Emboîtez les pieds en plastique [1] de manière à ce que leur surface striée forme une surface stable au sol (voir fig. O).

● Utilisation

- Placez la table de travail et de serrage sur ses jambes. Appuyez vers le bas sur les articulations des entretoises jusqu'à les tendre à l'horizontale. La table de travail et de serrage devient alors stable et prête à l'emploi (voir fig. P).

Remarque de fonctionnement : en faisant simultanément pivoter les deux manivelles, la plaque de serrage arrière [9] se déplace. La taille de la surface de table se règle ainsi lors de l'utilisation comme table de travail. La pièce à usiner se serre ainsi lors de l'utilisation comme table de serrage (voir fig. Q).

Pour serrer des pièces à usiner :

- Emboîtez les mâchoires de serrage [2] dans les plaques de serrage [9], [10] en adoptant la bonne position (voir fig. R).

Serrer des pièces à usiner avec des surfaces parallèles :

- Faites pivoter les mâchoires de serrage [2] de manière à ce que leurs surfaces striées maintiennent la pièce à usiner (voir ill. S).

Serrer des pièces à usiner rondes :

- Faites pivoter les mâchoires de serrage [2] de manière à ce que leurs encoches horizontales maintiennent la pièce à usiner (voir ill. T).

Utilisation comme table de travail :

- Retirez les mâchoires de serrage [2]. Placez les plaques de serrage [9], [10] de manière à obtenir une surface de table de taille adaptée (voir fig. U).

● Entretien

- N'utilisez pas de détergent agressif et abrasif. Avant de stocker la table de travail et de serrage, laissez-la entièrement sécher.
- Nettoyez soigneusement la table de travail et de serrage après chaque utilisation. Pour ce faire, utilisez un balai ou un chiffon légèrement humidifié.
- Occasionnellement, graissez les parties mobiles avec un produit lubrifiant usuel.

● Rangement

- Pour le rangement du produit, sélectionnez un lieu sec.
- Placez les plaques de serrage [9], [10] l'une contre l'autre (voir fig. V).
- Tirez vers le haut les articulations des entretoises, afin de les plier (voir fig. W).
- Refermez les jambes les unes sur les autres. La surface de table bascule alors vers le haut (voir fig. X).

- Pressez les jambes [3], [4], [5] les unes contre les autres, jusqu'à rencontrer une butée (voir fig. Y). La table de travail et de serrage est prête à être rangée.
- Stockez à plat la table de travail et de serrage, ou l'inclinez contre un mur de manière à empêcher sa chute.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.






Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.


● Service après-vente

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
ALLEMAGNE
Email : meister-service@conmetallmeister.de

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Montageanleitung lesen!		Maximale Belastbarkeit 150 kg
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		TÜV Süd-geprüfte Sicherheit
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		

Werk- und Spanntisch

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Werk- und Spanntisch dient dem Einspannen von Werkstücken und Gegenständen, die bearbeitet werden sollen, z. B. durch Sägen, Schleifen, Polieren, Streichen, Reinigen und Zusammenhalten von Klebeflächen. Er ist für Heimwerkerarbeiten im häuslichen Bereich bestimmt. Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig, dazu zählt auch das Missachten dieser Betriebsanleitung. Der Werk- und Spanntisch ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): ca. 605 x 790 x 630 mm (aufgestellt),
605 x 945 x 155 mm (zusammengeklappt)
Eigengewicht: 6,3 kg
Belastbarkeit: max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung

● Lieferumfang und Teilebeschreibung (siehe Abb. A)

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei fehlenden Teilen oder Beschädigungen: Bauen Sie den Werk- und Spanntisch nicht zusammen und benutzen Sie ihn nicht. Wenn Sie Schäden oder fehlende Teile bemerken, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

- 1 4 Kunststofffüße für die Beine
- 2 4 Spannbacken
- 3 1 Bein (links hinten)
- 4 2 Beine (rechts vorne und links vorne)
- 5 1 Bein (rechts hinten)
- 6 4 Montagewinkel für die Spindelgehäuse
- 7 2 Spindelgehäuse mit Kurbel
- 8 2 Querstreben für die Beine
- 9 1 Spannplatte (hinten)
- 10 1 Spannplatte (vorne)
- 11 16 Universalschrauben 5 x 15
- 12 8 Schlitz-/Kreuz-Schrauben (PH 3) M 6 x 32 mit je 2 Scheiben und 1 Mutter (selbstsichernd)


- 13 6 Sechskantschrauben M 8 x 40 mit je 2 Scheiben und 1 Mutter (selbstsichernd)
- 14 1 Gabelschlüssel NW 10/13 mm



Sicherheitshinweise

Prüfen Sie das Produkt nach Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Verwenden Sie das Produkt keinesfalls wenn es beschädigt ist. Andernfalls droht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorschriften, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden:

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen, geschlossenen Raum unerreichbar für Kinder auf.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Schraubverbindungen auf korrekten Sitz.
- Prüfen Sie alle beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit.
- Benutzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht als Sitzgelegenheit und nicht als Tritt, Stehhilfe oder Leiter.
- Benutzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht zum Aufbau eines Gerüsts.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Tragkraft von max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung.
- Platzieren Sie aufgelegte und eingespannte Gegenstände möglichst mittig auf der Arbeitsplatte.
- Stützen Sie lange Werkstücke an den überstehenden Enden zusätzlich ab.
- Stellen Sie den Werk- und Spanntisch nur auf festem, ebenem Untergrund auf, sodass alle vier Beine Bodenkontakt haben. Gleichen Sie leichte Unebenheiten mit Unterleggehölzern aus.
- Fixieren Sie Werkstücke beim Bearbeiten sicher mit der Spannvorrichtung.
- Üben Sie Druck auf die Arbeitsplatte oder das Werkstück nur in senkrechter Richtung aus. Bei schrägem oder seitlichem Druck kippt der Werk- und Spanntisch.
- Treten Sie nicht auf Verstrebungen, um den Werk- und Spanntisch zu stabilisieren.
- Lassen Sie den Werk- und Spanntisch nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht am Werk- und Spanntisch arbeiten.
- Bewahren Sie den Werk- und Spanntisch an einem trockenen Ort auf.
- Setzen Sie den Werk- und Spanntisch nicht dem Regen aus.
- **Auf Restrisiken achten**
Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung bestehen unvermeidbare Restrisiken. Diese sind:
 - Einklemmen von Körperteilen an beweglichen Teilen.
 - Beschädigung des Werkstücks durch zu festes Einspannen.

● Montage

Hinweis: Der Werk- und Spanntisch wird auf dem Kopf stehend zusammengebaut und erst dann auf die Beine gestellt.

An beiden Spindelgehäusen 7:

- Drehen Sie die Mutter ab und montieren Sie damit den Montagewinkel 6. Benutzen Sie dazu eine 13 mm Stecknuss. Ziehen Sie die Mutter nur so fest an, dass sich der Montagewinkel 6 noch leicht verschieben lässt (siehe Abb. B).

An beiden Spindelgehäusen **7**:

- Drehen Sie die beiden Schrauben heraus und montieren Sie damit den anderen Montagewinkel **6** (siehe Abb. C). Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Legen Sie beide Spannplatten **9**, **10** mit der Unterseite nach oben hin. Die Seiten mit den Einkerbungen müssen sich gegenüber liegen (siehe Abb. D).
- Montieren Sie mithilfe der Schrauben **11** die beiden Spindelgehäuse **7** rechts und links an die Spannplatten **9**, **10** (siehe Abb. E und F).
- Montieren Sie die Beine **3**, **4**, **5** mithilfe der Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben **13**. Die geköpften Enden der Beine **3**, **4**, **5** müssen nach außen zeigen. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern **13** nur so fest an, dass sich die Beine **3**, **4**, **5** noch schwenken lassen (siehe Abb. G bis J).
- Klappen Sie die Beine **3**, **4**, **5** auseinander und bringen Sie die Verstrebungen in Position (siehe Abb. K).
- Schrauben Sie die Verstrebungen an die vorderen Beine **4**. Verwenden Sie dazu die Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben **13**. Ziehen Sie die Muttern nur so fest an, dass die Verschraubungen gelenkig bleiben (siehe Abb. L und M).
- Montieren Sie die Querstreben **8** mithilfe der Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben **12**. Ziehen Sie die Schrauben **12** fest an (siehe Abb. N).
- Stecken Sie die Kunststofffüße **1** so auf, dass deren geriffelte Flächen eine ebene Standfläche bilden (siehe Abb. O).

● **Verwendung**

- Stellen Sie den Werk- und Spanntisch auf die Beine. Drücken Sie die Gelenke der Verstrebungen nach unten, bis sie waagrecht gestreckt sind. Der Werk- und Spanntisch erhält dadurch Stabilität und ist einsatzbereit (siehe Abb. P).

Hinweis zur Funktionsweise: Durch gleichzeitiges Drehen beider Kurbeln verschiebt sich die hintere Spannplatte **9**. Bei Verwendung als Werkstisch wird so die Größe der Tischfläche eingestellt. Bei Verwendung als Spanntisch wird so das Werkstück eingespannt (siehe Abb. Q).

Zum Einspannen von Werkstücken:

- Stecken Sie die Spannbacken **2** in geeigneter Position in die Spannplatten **9**, **10** (siehe Abb. R).

Werkstücke mit parallelen Flächen einspannen:

- Drehen Sie die Spannbacken **2** so, dass deren geriffelte Flächen das Werkstück halten (siehe Abb. S).

Runde Werkstücke einspannen:

- Drehen Sie die Spannbacken **2** so, dass deren waagerechte Einkerbungen das Werkstück halten (siehe Abb. T).

Als Werkstisch benutzen:

- Entfernen Sie die Spannbacken **2**. Stellen Sie die Spannplatten **9**, **10** so ein, dass sich eine Tischfläche von passender Größe ergibt (siehe Abb. U).

● **Pflege**

- Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Werk- und Spanntisch vor dem Lagern vollständig trocknen.
- Säubern Sie den Werk- und Spanntisch nach jedem Gebrauch sorgfältig. Benutzen Sie dazu einen Besen oder ein nebelfeuchtes Tuch.
- Fetten Sie alle beweglichen Teile gelegentlich mit einem handelsüblichen Schmierfett ein.

● **Lagerung**

- Wählen Sie für die Lagerung einen trockenen Ort.
- Fahren Sie die Spannplatten **9**, **10** ganz zusammen (siehe Abb. V).
- Ziehen Sie die Gelenke der Verstrebungen nach oben, um sie abzuwinkeln (siehe Abb. W).
- Drücken Sie die Beine unten aufeinander zu. Dabei schwenkt die Tischfläche nach oben (siehe Abb. X).
- Drücken Sie die Beine **3**, **4**, **5** bis zum Anschlag gegeneinander (siehe Abb. Y). Der Werk- und Spanntisch ist bereit für die Lagerung.
- Lagern Sie den Werk- und Spanntisch flach liegend oder so gegen eine Wand gelehnt, dass er nicht umfallen kann.


● **Entsorgung**


Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.


Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.











● **Service**

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
DEUTSCHLAND
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de









Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

Art.-Nr.: WU9079231-8

Version des informations · Stand der Informationen:
08 / 2021 · Ident.-No.: WU9079231-8082021-2

IAN 373417_2104