



Drehzahlempfehlungen (U / min) / Recommended speeds (rpm) / Vitesses de rotation recommandées (t / mn) / Aanbevolen toerentallen (o / min) / Doporučení počtu otáček (ot./min) / Zalecane prędkości obrotu (obr / min) / Odporučané otáčky (ot. / min)

∅ mm	Min.	Max.
	22	200
28	180	380
35	160	360
44	120	280
68	100	200
73	80	180

DE AT CH

Das Karbid-Lochsägensatz kann in Verbindung mit einem 20 V Bohrschrauber verwendet werden.

GB IE

The carbide hole saw set can be used with a 20 V cordless screwdriver.

FR BE

L'ensemble de scies-cloches au carbure peut être utilisé avec un tournevis sans fil 20 V.

NL BE

De set met gatzagen uit carbide is geschikt voor gebruik met een 20V draadloze schroevendraaier.

CZ

Sada karbidové děrovací pily může být použita s 20 V bezšňůrovým šroubovákem.

PL

Karbidowy zestaw wiertniczy może być używany z bezprzewodowym śrubokrętem 20 V.

SK

Súpravu karbidových koronových vrtákov môžete používať s 20 V bezdrôtovými skrutkovačmi.



IAN 317775_1901 - PLSS 2 A1

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE:74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: Z28396B
Version: 06/2019